

Goworowo, dn. 23 sierpnia 2019 r.

Piotr Kosiorek
Wójt Gminy Goworowo

RO.0004.16.2019.MS

URZĄD GMINY GOWOROWO
Data wpływu 04.08.2019
Nr rejestru 11684
Liczba załączników
Podpis

Sz. Pani
Krystyna Subczyńska
Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo

W odpowiedzi na pismo Pani Danuty Domasik skierowane do Pani w dniu 22 sierpnia 2019r., w którym Radna Gminy Goworowo zawarła pytania skierowane do mnie jako wójta (pismo nr. rej. 11168 w załączeniu).

1. Podejmując każdą decyzję staram się wybierać rozwiązania, w danym momencie najkorzystniejsze dla funkcjonowania gminy, z uwzględnieniem dobra mieszkańców a w szczególności dzieci. Dokonując zamówienia publicznego na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2019/2020” realizujemy nałożony na gminę obowiązek zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół, jednocześnie umożliwiając korzystanie z transportu publicznego wszystkim mieszkańcom gminy. Powtarzam, dobro dzieci jest dla mnie najważniejsze.
2. Informacje o zarządzeniach wójta w sprawie zmian w budżecie gminy są publikowane w BIP. Będzie również przedstawiana w sprawozdaniu wójta z działalności w okresie międzysesyjnym informacja o wydanych zarządzeniach.
3. Ze względu na opinię Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce (sygn.. MZ.5560.20.2018.2019), w której stwierdza on niespełnienie przez pomieszczenia I piętra budynku OER w Lipince wymagań ochrony ppoż, ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego prac związanych z przebudową budynku i dostosowaniem go do wymagań. Ponieważ dobudowanie klatki schodowej wymaga zmian konstrukcyjnych (przebiecie stropu, wyburzenie ścianki działowej) a wymiana łatwopalnych wykładzin i położenie podłogi z odpowiednim atestem wymaga wyrównania posadzek, zakres prac będzie obszerny i obejmujący dużą część budynku. Zasadne jest zatem zaplanowanie dodatkowych prac, z założeniem, że najpierw uwzględnić należy zalecenia ppoż. Nie informowałem radnych o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont budynku w OER Lipiance, ponieważ chcemy opracować projekt i poznać ew. koszty a dopiero w przyszłości myśleć o realizacji. Aby w pełni korzystać z możliwości budynku, należy wykonać projekt techniczny z uzgodnieniami. Nie jest planowane w chwili obecnej przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy. Najpilniejsze jest odwodnienie budynku, które zostanie wykonane przez ZGK w formie zlecenia.

Z Poważaniem

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Ostrołęka, dnia 04.01.2019 r.



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrołęce**

MZ.5560.20.2018.2019

OPINIA

W związku z pisemnym wystąpieniem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16a, 07-440 Goworowo o wydanie opinii w sprawie całorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz.U.2018.1313), oraz §2 ust. 5 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452), oraz po uwzględnieniu wyników czynności kontrolno – rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 03.01.2019 r. znak MZ.2.2.2019

stwierdzam niespełnienie przez pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka 37, 07 – 440 Goworowo wymagań ochrony przeciwpożarowej

(nazwa podmiotu i adres)

Niespełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej wynika z występowania w budynku następujących nieprawidłowości:

- 1) przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń sypialnych długość dojścia wynosi 38 m przy wymaganej maksymalnej długości dojścia 10 m - §16 ust.1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w związku z §256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. Nr 1422 j.t. z późn. zm.),
- 2) występowanie na korytarzu pierwszego piętra spełniającego rolę drogi ewakuacyjnej z pokoi sypialnych wykładziny podłogowej o nieznanym stopniu palności - §16 ust.1 i 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w związku z §258 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. Nr 1422 j.t. z późn. zm.),

- 3) brak na drogach ewakuacyjnych, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, z pokoiów sypialnych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o wymaganym natężeniu światła - §16 ust. 1 i 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w związku z §181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. Nr 1422 j.t. z późn. zm.)
- 4) brak wewnętrznej instalacji hydrantowej z hydrantami wewnętrznymi DN25 z wężami półsztywnymi na pierwszym piętrze budynku – §19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jarosław Wilga

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Sportu, Kultury i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16A, 07-440 Goworowo
2. a/a MZ.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo,
2. Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07 – 410 Ostrołęka.



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrołęce
ul. Celną 11, 07- 410 Ostrołęka

Goworowo, dnia 03.01.2019 r.

Znak sprawy MZ.2.2.2019

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 03.01.2019 r. przez funkcjonariuszy:

- 1) kpt. mgr inż. Marek Andrzejczyk – specjalista sekcji kontrolno – rozpoznawczej KM PSP w Ostrołęce, legitymacja służbowa nr 1/19
- 2) mł. bryg. mgr inż. Marek Borek – zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej w Ostrołęce legitymacja służbowa nr 04/14
- 3) mł. kpt. mgr inż. Daniel Tabaka – specjalista sekcji kontrolno – rozpoznawczej KM PSP w Ostrołęce, legitymacja służbowa nr 2/19

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.2.1.2019 z dnia 31.12.2018 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka 37, 07 – 440 Goworowo

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gminny Ośrodek Sportu, Kultury i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16 A, 07 – 440 Goworowo	P. Agata Majk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
P. Agata Majk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

kontrola sprawdzająca przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
na podstawie rocznego harmonogramu kontroli

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek i pomieszczenia Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej: P. Agata Majk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

1. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek murowany, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z nieużytkowym strychem. Budynek przeznaczony był dotychczas na szkołę z salami lekcyjnymi na parterze oraz z mieszkaniami dla nauczycieli na piętrze. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 527,14 m², powierzchnia użytkowa 814 m², kubatura ok. 5 627 m³, wysokość budynku wynosi 11,5 m. Budynek stanowi jedną strefę pożarową z wydzieloną pożarowo kotłownią olejową (drzwi przeciwpożarowe do pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju nie zamykają się samoczynnie) ponadto brak uszczelnienia o wymaganej odporności ogniowej przejścia instalacyjnego z pomieszczenia kotłowni na parter. W budynku planowana jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń, które stanowiły mieszkania dla nauczycieli (kategoria zagrożenia ludzi ZL IV) na pomieszczenia noclegowe dla dzieci w wieku 6 – 15 lat w ramach organizowanego

przez cały rok wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kategoria zagrożenia ludzi ZL V) – planowana ilość noclegowych dla dzieci – 30. W trakcie odbioru przedstawiono „Projekt budowlany remontu budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance” z lipca 2013 r. opracowany przez jednostkę projektową gb-arch.pl – architekt Grzegorz Buława z Gliwic. Projektu nie uzgadniano pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku – rozdział 7 strona 19 w projekcie jest niewystarczający. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe, dwubiegowe, żelbetowe:

- 1) klatka prowadząca do piwnicy i na strych, bez połączenia komunikacyjnego z parterem,
- 2) klatka schodowa przy wyjściu z korytarza części mieszkalnej,
- 3) klatka schodowa przy szczytowej ścianie budynku – wejście na klatkę schodową z pomieszczenia Sali komputerowej na piętrze.

Klatki schodowe nie są wyposażone w urządzenia oddymiające.

Z części przeznaczanej na pokoje sypialne dla dzieci i młodzieży maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego (z sali sypialnej do wyjścia na zewnątrz budynku najbliższej klatki schodowej) wynosi ok. 38 m (do wyjścia na niewydzieloną pożarowo i nieoddymianą automatycznie klatkę schodową ok. 19 m).

Na korytarzu części z pokojami sypialnymi stanowiącym drogę ewakuacyjną znajduje się wykładzina podłogowa o nieznanym stopniu palności.

2. Organizacja ochrony ppoż.

W budynku znajdują się 3 wyjścia ewakuacyjne z parteru bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wyjścia oznakowane.

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 27.06.2016 r. – protokół z dnia 27.06.2016 r.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie w dniu

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

4. Czynności zabronione:

Zastawione wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku przy szczytowej klatce schodowej.

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1. Z części przeznaczanej na pokoje sypialne dla dzieci i młodzieży maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego (z sali sypialnej do wyjścia na zewnątrz budynku najbliższej klatki schodowej) wynosi ok. 38 m (do wyjścia na niewydzieloną pożarowo i nieoddymianą automatycznie klatkę schodową ok. 19 m).
2. Zgodnie z oświadczeniem Pani dyrektor Majk na korytarzu pierwszego piętra spełniającego rolę drogi ewakuacyjnej z pokoi sypialnych zainstalowano w jednej ze świetlówek moduł awaryjny. Dokumentacji z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego nie przedstawiono. Świetlówka z modułem awaryjnym nie jest oznakowana. Małe korytarze przy pokojach sypialnych oświetlone wyłącznie światłem sztucznym a spełniające rolę dróg ewakuacyjnych nie są wyposażone w oświetlenie awaryjne.
3. Wykładzina podłogowa na głównym korytarzu pierwszego piętra prowadzącym z pokoi sypialnych na klatkę schodową o nieznanym stopniu palności.

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie dotyczy.

7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
2. Wewnętrzna instalacja hydrantowa z hydrantami wewnętrznymi 52 z wężami płaskoskładanymi – 2 hydranty wewnętrzne na parterze – na piętrze hydrantów wewnętrznych nie ma.

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Nie przedstawiono dokumentacji z pomiarów i prób działania oświetlenia awaryjnego.
2. Ostatnie badanie parametrów hydrantów wewnętrznych wykonano w styczniu 2018 r. Badanie wykonał Krzysztof Prusik. Wyniki pomiarów pozytywne.

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice posiadają aktualne badania do stycznia 2019 r.

Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

11. Wypozażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna
2. Instalacja wentylacyjna
3. Instalacja odgromowa

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedstawiono dokumentację pomiarową z dnia 04.07.2016 r. z okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie zabezpieczeń różnicowoprądowych, pomiaru oporności izolacji obwodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonane przez P. Łukasza Jankowskiego upr. E 852/060/12, D/3/099/2013 oraz Kamila Cieślkiego upr. E/853/060/12 – bez uwag. Budynek nie posiada przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego.
2. Przedstawiono protokół nr 419/2018 z dnia 02.07.2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonany przez Mistrza Kominarskiego Szymona Piórkowskiego nr upr. 10150 – wyniki prawidłowe.
3. Przedstawiono protokół nr 4/07/2016 z badania stanu uziemień ochronnych z dnia 04.07.2016 r. wykonane przez P. Łukasza Jankowskiego upr. E 852/060/12, D/3/099/2013 oraz Kamila Cieślkiego upr. E/853/060/12 – bez uwag..

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń sypialnych na pierwszym piętrze (pkt 1 i 5 niniejszego protokołu).	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Zastawione wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku przy szczytowej klatce schodowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Wykładzina podłogowa na głównym korytarzu pierwszego piętra prowadzącym z pokoi sypialnych na klatkę schodową o nieznanym stopniu palności.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak badań natężenia oświetlenia awaryjnego na głównym korytarzu pierwszego piętra prowadzącym z pokoi sypialnych na klatkę schodową.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.	Hydranty wewnętrzne DN 52 z węzami płaskoskładanymi zamiast wymaganych DN25 z węzami półsztywnymi.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.	Brak hydrantów wewnętrznych na pierwszym piętrze.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak oświetlenia awaryjnego na małych korytarzach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym a spełniających role dróg ewakuacyjnych z pokoi sypialnych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Uwagi: —

13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

[Signature]

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE**

mgr Agata Majk

[Signature]
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

[Signature]
mgr inż. Marek Borek

**SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Bezpieczeństwa**
[Signature]
kpt. mgr inż. Marek Andrzejczak

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)

[Signature]
mgr inż. Dariusz Tobolski

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200